



温室効果ガス排出削減 メンテナンスニュース

第147号
社内学習資料
2025年8月発行

dspを快適に使って頂きたいです。弊社交換dspは不具合修理10年間ゼロ円です！

ディスポーター不具合検証 ユーザーに優しい・・・、交換dspの修理はゼロ円！（10年間）

2024年4月から2025年3月までのディスポーター不具合、出勤報告

	他社dsp、不具合報告	数	数	弊社交換採用・フロムDSP、不具合報告
1	ブラなど硬いもの噛み込んで動かない	45	5	居住者様に解除方法をお伝え、噛み込みは解除です
2	スプーンが入って、蓋が開かない動かない	13	5	dspを外し、スプーン取り出して解決です
3	DSP詰まって水が流れない	4	2	出勤、ラバーカップを使用で閉塞解除です
4	床下配管の詰まりで水が流れない	3	1	dspの粉碎粒度が細かく、閉塞しにくいdspですが・・・
5	ゴムブーツの破損で水漏れ	5	0	フロムdspは、ゴムブーツ 厚く破損しません
6	コップがdspの中に入って取れない	3	1	dspを上下に分解し、コップを取り出し解決です
7	生け花、箸などを入れて動きません	2	2	生け花は生ごみではありません、入れないようにお願いしています
8	リセットボタンが判らない	3	0	フロム製リセットは蓋スイッチ、判らないことはありません
9	缶詰の蓋が入り挟まり、動かない	2	1	dspを上下に分解し、缶詰フタを取り出し解決です
10	SUSシンク排水口、腐食で穴あき水漏れ	2	1	応急措置、排水口にシリコンで腐食箇所シャットアウトで解決です
11	ターンテーブルのハンマー外れ、異音	2	0	ハンマーは今まで外れたことはありません
12	生米、猫の砂、水槽の砂で、水が流れない	3	1	dspに入れて欲しくないものです
13	糸ようじが挟まり、動かず	1	0	取り外して解決、二度と入れないようにお願いしています
14	動かない、原因不明	3	0	原因不明で動かないdspは、これまでありません
15	排水配管破損で水漏れ	2	1	排水配管損傷の修繕で水漏れ解決です
16	水漏れ検知器作動で、止まらず	3	1	シャワーホースからの水漏れです、設備業者に依頼です
	計	96	21	計

水物語 No 137 東洋のナイアガラは避暑地です！ 絶景「吹割の滝」は必見です！

群馬県沼田市にある吹割の滝は「東洋のナイアガラ」と称される高さ7m幅30mの絶景の瀑布です。この滝は水が河床の岩盤を1万年の長い年月をかけて侵食してきたもので、あたかも巨大な岩が吹き割れたような姿をしています。

渓谷を1時間ほどで1周する遊歩道を散策すれば、般若岩、夫婦岩、屏風岩などの奇岩、奇勝を見ることができます。暑い夏、滝からの天然のミストは最高です。

昔から滝壺は竜宮に通じていると言われ、村で祝儀が有る度に、滝壺にお願いの手紙を投げ入れて竜宮からお椀やお膳を借りていました。あるとき一組だけ返し忘れて、それ以来、膳椀を貸してもらえなくなりました。竜宮伝説の滝でもあります。

また沼田市にある玉原（たんばら）高原は標高1300mで夏でも平均気温20℃と涼しく7月から10月にはラベンダーが咲き誇ります。老神温泉をはじめ温泉地としても有名で避暑地として隙がありません。



夏休み、旅行先の選択肢の一つとしてはいかがでしょうか？

参考：沼田市観光協会HP

特許

油脂ゼロポンプ槽推進中！

dsp・HVシステム槽推進中！ 株式会社クリーンテックサービス東京